

ОТЗЫВ ПРОДУКЦИИ



Если Вы приобрели карабин ROCKY или ОТТЯЖКУ ROCKY в период с **01/01/12 по 10/10/13**, следующая информация касается Вас.

В ходе проверок на предмет качества и безопасности ответственные за контроль сотрудники марки SIMOND выявили дефект фальцовки клепок на 2 карабинах ROCKY, что может привести к разъединению частей.

Список моделей изделий, на которые распространяется данный отзыв:



65297 MOUSQUETON ROCKY POLI DROIT
65497 MOUSQUETON ROCKY POLI DROIT
821603 DEGAINE ROCKY SIMOND
1226625 MOUSQUETON ROCKY VIS SIMOND
1226628 DEGAINE ROCKY FIL MIXTE
1603101 X5 PACK ROCKY FIL MIXTE
1647706 MOUSQUETON ROCKY BLEU
1647707 MOUSQUETON ROCKY MARRON
1647708 MOUSQUETON ROCKY JAUNE
1704299 X5 PACK ROCKY
1713706 QUICKDRAW ROCKY SET 17CM
1759996 QUICKDRAW ROCKY BLUE SET
1759997 CARABINER ROCKY VIS BLUE
1760147 CARABINER ROCKY VIS YELLOW

Серийные номера изделий, на которые распространяется данный отзыв:

Изделия с маркировкой Sxxxx12 и Sxxxx13 прошли контроль и СООТВЕТСТВУЮТ требованиям безопасности



СООТВЕТСТВУЕТ

Необходимо проверить изделия, произведенные в 2012 и 2013 годах с маркировкой xxxx12 и xxxx13




ПОДЛЕЖИТ ПРОВЕРКЕ


ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С ПРОСЬБОЙ ПРОВЕРЯТЬ КАРАБИНЫ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Иллюстрируем, как можно проверить, соответствует ли Ваш карабин требованиям безопасности: необжатая клепка имеет заостренный конец, и существует риск ее выхода из паза.

СООТВЕТСТВУЕТ



НЕ СООТВЕТСТВУЕТ



Если Вы обнаружили дефект на изделии или у Вас возникли сомнения, Вы можете связаться с нами или вернуть нам изделие по адресу :

по электронной почте: information@simond.fr
Simond SAS – Service Qualité
ZA Les Trabets - 74310 Les Houches – France

Марка Simond благодарит Вас за понимание.

Объявление действительно до 30/04/2014